

réaménagement de locaux au Musée de Champfleury

plan du R de C - aile Sud

maître d'ouvrage: Conseil Général de Haute-Saône

PRO #07

cotes en cm

juin 2012

échelle 1/50

galerie 119

traitement des joints et mastic
réglage et mise en jeu
(y compris volets modernes)

axe de l'espagnolette à changer,
crochet haut de la crémone ne
s'engage plus dans son logement

F11

traitement des joints et mastic
réglage et mise en jeu
(y compris volets modernes)

F10

traitement des joints et mastic
réglage et mise en jeu
(y compris volets modernes)

F09

remplacement
porte 2 vantaux
par porte 1
vantail asservie
CF 1/2h (avec
stockage porte
ancienne)

P09

remplacement du
coffre par coffre
bois massif sans
moulures

1022

démolition éléments de structure de l'escalier

247

ventilation
de chutes

complément
de cloison

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

<p