

- Extérieurs**
- appentis existant démolit
  - mise à niveau du sol (niv 100,24)
  - création de 4 places de stationnement dans la cour
  - enduits extérieurs du mur sur rue refaits (enduit à la chaux)
  - porte d'accès à la cour restaurée + peinture
  - bandes de roulement et piétonnes béton sablé
  - banc béton sablé
  - borne de recharge et d'éclairage béton sablé
  - arbre de haute tige
  - treille verticale sur câbles inox et structure métallique
  - sol cour gravillons de teinte claire
- Bâtiment A**
- toiture existante non modifiée
  - chénaux en pierres de Volvic restaurés
  - création de 2 ouvertures sur rue (tableau habillage acier corten)
  - création d'une ouverture à l'identique en remplacement de la porte de garage en façade sud
  - menuiserie aluminium laqué aspect corten
  - volets repliables : cadre acier laqué aspect corten lames horizontales bois
  - garde-corps acier laqué aspect corten
  - enduits extérieurs refaits (enduit à la chaux)
  - eau forte sur encadrements pierres de Volvic
- Bâtiment B**
- bâtiment démolit
  - reconstruction d'un bâtiment en structure acier
  - structure de type HEA acier brut
  - menuiserie aluminium laqué aspect corten
  - toiture tuiles romanes de couleur rouge
  - chéneau encaissé zinc

