

COUPE I



CAGE MONTE MALADE

Grille prise d'air VMC double flux

STRUCTURE BRISE SOLEIL

Dallettes sur plots sur étanchéité sur isolant sur dalle béton avec forme de pente

Relevé d'étanchéité

Relevé d'étanchéité

Relevés d'étanchéité

Relevé d'étanchéité

Pente 5%

Pente 5%

Faux-plafond bois

Faux-plafond bois

Tasseaux bois

H.S. Faux-plafond = 2.58

N1.03 BIBLIOTHEQUE

N1.02 ATELIER

Plancher chauffant: Sol Carrelage collé sur chape plancher chauffant sur isolant sur dalle

Plancher chauffant: Sol Carrelage collé sur chape plancher chauffant sur isolant sur dalle

Parement carrelage

Parement carrelage

Mur rideau

Revêtement en pierre

Pavage pierres

Corbeau/BA

Bardage bois

bordure

Etanchéité + protection

Drain

Contre cloison agglo + vide d'air ventillé

N-1.05 ARCHIVES

N-1.03 ARCHIVES

CIRCUL.

Faux-plafond