



- 1 Mur à ossature bois avec isolation intégrée ouate de cellulose
- 2 Doublage technique intérieur et complément d'isolation
- 3 Lames de bois
- 4 Mur en pisé
- 5 Menuiserie mixte bois-aluminium
- 6 Bouche acoustique d'extraction d'air par surpression
- 7 Brise-soleil et tablette à lumière en tôle d'aluminium thermolaquée
- 8 Casquette structure légère couverture zinc, sous-face CTP marine lasuré
- 9 Plancher collaborant
- 10 Faux-plafond dalles acoustiques démontables
- 11 Plancher caisson bois CLT (lamellé-croisé) + chape sèche acoustique
- 12 Traitement acoustique en sous-face
- 13 Panneaux rayonnants
- 14 Shed éclairage zénithal du nord et panneaux photovoltaïques
- 15 Garde-corps technique
- 16 Couvertine aluminium thermolaqué
- 17 Bande stérile gravillonnée
- 18 Étanchéité
- 19 Complexe de végétalisation extensive
- 20 Allée gravier
- 21 Caniveau pour récupération des eaux de ruissellement
- 22 Ouvrant pompiers (façade ouest sur parvis)

