

piquet supprimé  
pour entretien

égout  
pissette

coffre contreplaqué bouleau  
couronne de boulons  
tableau intérieur contreplaqué bouleau  
store screen intérieur  
épine bois accrotère  
isolant continu 10mm

verrière fixe  
lisse de support verrière  
panneaux photovoltaïques  
bac acier  
 finition intérieure : contreplaqué bouleau  
isolant continu fibre de bois haute densité 80mm  
isolant discontinu continu 2x120mm  
retournement de la double peau sur toiture  
pièce de zinc d'étanchéité  
retombée de poutre structure primaire LC

structure primaire LC 400mm x 100mm  
chassis fixe de la menuiserie  
tableau contreplaqué marine  
tasseutage couvre joint  
double peau

extérieur

DET02  
↓

intérieur

