



Chéneau existant
 Verrière périphérique
 Isolant
 Gains, Ventilation double flux à haut rendement
 Panneaux acoustiques fibre de bois
 Châssis bois double vitrage

Vegetalisation type prairie fleurie
 Terre végétale
 Etanchéité
 Isolant
 Pare vapeur
 Panneau de CLT
 Structure lamellée-collée
 Panneaux acoustiques en fibre de bois

Sol souple
 Chappe
 Résilient acoustique
 Panneaux de CLT
 Isolant
 Panneaux de fibre de bois
 Poutre en lamellé-collé

Béton désactivé

Détail toiture et jonction existant/neuf