DÉGRADATIONS DU BÂTI EXISTANT

Bâti d'origine de 1936
rénovation années 60
rénovation années 80

Un défaut d'entretien :
- tuiles non remplacées
- ventilations bouchées
- fuites de plomberie non réparées
- revêtements de sol dégradés non remplacés
- des lames de bardage manquantes

Des matériaux inadéquats placés aux mauvais endroits :
- lit de fondation en bloc béton machefer
- sol plastique sur plancher bois mal ventilé
- bardage amiante non ventilé
- film plastique sous toiture

Un inconfort général
Une dégradation progressive du bâti