



DP-04

DP-05

DP-06

DP-07

DP-08

COMPLEXE DE TOITURE :
 - Zinc à joints debout
 - Plaque de répartition
 - Ecran d'interposition
 - Isolation laine minérale
 - Panneau OSB
 - Isolation complémentaire entre poutres laine minérale
 - Pare-vapeur avec membrane vario

Panneaux solaires

Charpente et couverture existantes conservées

Plancher existant + isolation en sous-face

Faux-plafond démontable & lavable

Stock, chariots

Stock, vaisselle

Distribution

Sous-station

Local existant

VH PK

SAM Ouest

Parking 28 places

Parking

Verrière alu laqué intégrant ouvrants ventilation & désenfumage

Meuble desserte
2 fontaines à eau + 1 micro-ondes

Poteau bois fixé sur platine acier galva

Réservation dans acrotère pour passage du poteau

Mur béton banché lasuré

Doublet acoustique en partie haute

Plaques de plâtre perforées

Revêtement faïence en allège

Teintes & dimensions selon choix architecte

Garde-corps vitré

Fixation en applique

Charpente : voir plans de structure INGEROP

Jouées bois perforé

Mur béton banché lasuré

Sous-face bois

Mur rideau bois/alu

Chêneau encaissé

Existants : voir plans et coupes des bâtiments existants

DP-05

Fondations : voir plans de structure INGEROP