

+112.57

+103.15

+99.12

+96.70

Nota: Nettoyage de toute les façades du clocher (reprise à l'outil+rejointement)

couverture et débords ardoise

Vitrages verre clair

Habillage tôle (joints creux)
RAL identique menuiserie

+88.64

enduit ton sable

vitrages verre clair et émailth

(env.)

(env.)

Lisse

Enduit à pente vue

Enduit à pente vue

Accès Crypte
(Porte remplacée)

Accès Local n°1
(Porte remplacée)

Accès Local n°4
(Porte remplacée)

Encadrements pierre repris

Rampe (enrobé)
Chassse roue béton

Complément
Emmarchement (général)

Emmarchement

Enduit beige clair

Place Monseigneur Dupont

Route

Parking

+81.57 (env.)

Enduit à pente vue

Enduit à pente vue

+77.36

+77.38

+77.18

+77.19

+77.09

+77.18

Couvrement grain (pt. 30 03 env.)

+80.03

+79.67

+80.15

+79.26

+80.19

+80.15

+80.15

+80.15

+80.15

+80.15

+80.15

+80.15

+80.15

+80.15

+80.15

+80.15

75.10

75.30

75.55

76.13

76.54

76.90

77.54

78.29

78.70

79.01