


haie vive aménagée

Pelouse

muret en pierres existant



Saule pleureur conservé

Stabilisé

GARAGE

Stabilisé

servitude de passage

accès terrain

ABRI DE JARDIN

TERRASSE

SEJOUR

CUISINE

ARRIERE CUISINE

ENTREE

SDB 1

DGT 1

PORCHE

volet coulissant bardage à claire voie intégré

pluie à claire voie

Pallissade bardage à claire voie

bordure bois

traverses bois

1544

1136

297

173

501

Pelouse

muret en pierres existant

