

INTERIEUR DU MOULIN
PHOTOS PRISES LE 21/06/2020
Crédit : « Les Amis du Moulin de Citole – Sadillac »

Le moulin était composé de 3 niveaux, le fût du moulin est constitué de pierres calcaires et l'intérieur entièrement construit en bois. A part quelques vestiges, tous les éléments intérieurs ont disparus en raison du manque de toiture et des intempéries.

Le fût du moulin est percé de deux portes, l'une située au sud, l'autre, en vis-à-vis, située au nord, pourquoi ? : Ces deux portes permettaient d'entrer ou de sortir du moulin sans danger en fonction de l'orientation des vents et donc du positionnement des ailes qui pouvaient, à l'aide de la guivre, être positionnées au meilleur vent. La porte sud a disparu (certainement à cause des intempéries)

PORTE NORD



PORTE SUD



On remarque, au dessus de chaque porte, les deux boulins (trous) dans lesquels étaient encastrées deux grosses poutres qui supportaient le plancher du 1^{er} étage (hauteur origine : 2.40 m).

CHEMINEE



SUPPORT TAMIS A FARINE



Une cheminée permettait de chauffer le local et de cuire les repas. Une excavation et deux pierres supportaient un tamis à farine.

INTERIEUR DU MOULIN (suite)


PHOTOS PRISES LE 21/06/2020

Crédit : « Les Amis du Moulin de Citole – Sadillac »

On trouve, à 4.50 m, deux autres
boulins dans lesquels étaient
scellées deux poutres qui
supportaient le plancher du 2^o étage
(une des poutres est encore en place)

Le mur du moulin est percé de
deux fenêtres orientées vers l'Est

Niche dans le mur



VUE DE DESSUS

