




① Vue intérieure du hall




② Vue intérieure du hall







① OSSATURE TYPE KERTO FINITION BOULEAU VERNIS SATINÉ




④ OSSATURE SECONDAIRE POUR LA FINITION EXTERIEURE




② DOUBLE-PEAU CONTRE-PLAQUÉ FINITION BOULEAU VERNIS NEUTRE SATINÉ



⑤ FINITION EXTERIEURE : TOILE TENDUE BARRISOL MIROIR



③ ISOLATION PHONIQUE




⑥ FAUX-PLAFOND TOILE TENDUE BARRISOL RÉTROÉCLAIRAGE

⑦ JOINT CREUX EN PERIPHERIQUE


⑧ PARQUET SUR PLANCHER KERTO



"BULLE SUSPENDUE"




OSSATURE TYPE KERTO FINITION BOULEAU VERNIS SATINÉ



DOUBLE-PEAU CONTRE-PLAQUÉ FINITION BOULEAU VERNIS NEUTRE SATINÉ



FAUX-PLAFOND TOILE TENDUE BARRISOL RÉTROÉCLAIRAGE



FINITION EXTÉRIEURE : TOILE TENDUE BARRISOL MIROIR