

EUROTOITURE – MORIEZ – DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES



2024

Rapport photographique

TABLE DES MATIERES

Abside.....	3
• Travaux de charpente	3
• travaux de couverture	3
Clocher.....	5
• Travaux de charpente	5
• travaux de couverture	6

ABSIDE

- TRAVAUX DE CHARPENTE

Renforcement de la ferme soutenant l'abside



Pignon en ossature bois habillage bardage cuivre



- TRAVAUX DE COUVERTURE

Couverture en tuile canal



CLOCHER

- TRAVAUX DE CHARPENTE

Création d'une charpente neuve pour le clocher



• **TRAVAUX DE COUVERTURE**

Couverture en tuile plate vernissée



